

Форма отчета

К договору опытной эксплуатации специализированной техники

Х°ДТД 05-05/25 от 5 марта 2025 г.

г. Москва

03.06.2025 г

Форма отчета результатов по окончании опытной эксплуатации асфальтоукладчика

SANTU AP935

1	Наименование компании	АО «СУ №920»
2	Направление деятельности	Дорожное строительство
3	Опыт эксплуатации техники SANTU (тип, модель) техники, на которой работали или работаете сейчас	нет
4	Опыт эксплуатации техники других брендов (тип, модель) техники, на которой сейчас работаете	Volvo ABG7820B, Volvo ABG7820C, Volvo 8820C
5	Модель SANTU, который вы протестировали	Асфальтоукладчик SANTU AP935
6	Серийный номер полностью	
7	Начало эксплуатации день/месяц/год)	05.05.2025
8	Окончание эксплуатации (день/месяц/год)	26.05.2025
9	Наработка на момент начала эксплуатации, м/ч	96 м/ч
10	Наработка на момент окончания эксплуатации, м/ч	312 м/ч
11	Климатические условия эксплуатации	Средняя полоса
12	Дизайн техники: внешний вид, цвет, качество и стойкость лакокрасочного покрытия. Оценка 1-5. Пожелания	4. Визуализируется как VOGELE
13	Комфорт работы оператора: пространство в кабине, сидение оператора, уровень шума и вибраций. Оценка 1-5. Пожелания	5. Кабина просторная. В базовой комплектации отсутствует окраска кабины. Опционально устанавливается лобовое стекло и боковая окраска.
14	Эргономика: Рычаги, кнопки, рулевая колонка. Оценка 1-5. Пожелания	5. На основном и выносных пультах комбинированы переключатели рычажного типа и кнопки.
15	Обзор кабины оператора при движении. Оценка 1-5. Пожелания	5
16	Работа гидросистем рабочего оборудования. Оценка 1-5. Пожелания	5 - (для включения функции поддержания плиты необходимо заходить в меню главного пульта)
17	Обзорность рабочей зоны кабины оператора. Оценка 1-5. Пожелания	5

Собственник:


Эксплуататор :

18	Маневренность - управление при движении асфальтоукладчика. Оценка 1-5. Пожелания	5
19	Оценка ровности уложенного слоя асфальтобетона. Оценка 1-5. Пожелания	5 - При работе на маленьких слоях требуется включать фиксацию плиты при остановках.
20	Оценка работы системы нивелирования - точность выполнения команд операторов при укладке. Оценка 1-5. Пожелания	5. Укомплектован системой нивелировки. Легко устанавливается и демонтируется для перевозки.
21	Работоспособность конвейера, шнеков	5
22	Работа электрической системы. Оценка 1-5. Пожелания	5
23	Освещение и световая сигнализация. Работа в ночной период. Оценка 1-5. Пожелания	5 - Необходимо установить фонарь в кабину машиниста
24	Неисправности во время эксплуатации техники (дать подробное описание возникших неисправностей с указанием даты и наработки)	Неисправностей в работе не возникало
25	Маневренность машины при перевозке. Оценка 1-5. Пожелания	4. Ширина асфальтоукладчика 3,0 м, что является негабаритом при перевозках. Необходим тралл с широкими и длинными сходнями при каждой перевозке с разрешением на перевозку негабаритных грузов.
26	Улучшение конструктивных характеристик (чтобы вы изменили в технике SANTU, дать рекомендации заводу изготовителю)	Заменить тумблера рычажного типа на кнопки на основном и выносных пультах
27	Планируемый объем закупок в будущем	
28	ФИО, должность	Бобров Алексей Владимирович, механик асфальт укладочного комплекса
29	Контактный телефон и e-mail	+79295826990. a.bobrov@avtoban.ru

Собственник:

ООО «Рекон-М»

М.П.  Сытник Н.А.

Собственник: 

Эксплуататор:

АО «СУ №920»

М.П.  Зогин А.М.

Эксплуататор 